




WORKSHOP

Audi A3 8P – Heck FAQ



Vorfacelift
bis Modelljahr 2008
Standard- Heck (3- Türer)




Vorfacelift
bis Modelljahr 2008
Standard- Heck (5- Türer)



Vorfacelift
bis Modelljahr 2008
S-Line- Heck



Vorfacelift
bis Modelljahr 2008
S3- Heck



Facelift
ab Modelljahr 2009
Standard- Heck



Facelift
ab Modelljahr 2009
S-Line- Heck



Facelift
ab Modelljahr 2009
S3- Heck





WORKSHOP

Audi A3 8P – Heck FAQ

Stoßstange hinten demontieren

- Heckklappe öffnen
- Rückleuchten demontieren, dazu:
 - Abdeckstopfen auf Höhe der Rückleuchten in der Kofferraumverkleidung entfernen
 - Mutter lösen
 - Rückleuchte von innen nach außen und leicht nach oben schwenken
 - Stecker entriegeln und lösen
- Die nun sichtbaren Schrauben (2 pro Seite) entfernen
- Schrauben in Innenkotflügeln auf Höhe der Stoßstange herausdrehen
- 2 Schrauben unten am Heckansatz herausdrehen
- Ladekantenverkleidung demontieren, dazu 2 Schrauben lösen und die Verkleidung mit einem kräftigen Ruck nach oben abziehen
- Die 2 nun erreichbaren Muttern (hinter Loch versteckt) mit einer langen 10er Nuss herausdrehen
- Stoßstange von außen nach innen abziehen
- Ggf. Steckverbindungen lösen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge

Heckansatz demontieren

- Schrauben an der Unterkante des Heckansatzes lösen
- Alle Clips auf Höhe der Verbindungsstelle mit der Stoßstange lösen (am Besten von außen nach innen)
- Ansatz von Stoßstange abziehen

Der vorherige Ausbau der gesamten Heckstoßstange erleichtert die Demontage, ist aber nicht zwingend erforderlich.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge



Vorfacelift S-Line Heckansatz mit Standard Stoßstange (bis Modelljahr 2008)

Der S-Line Heckansatz passt beim 3- Tüer nicht genau an die Standard Stoßstange. An den Radhäusern und Rundungen sind die beiden Teile nicht bündig. Dies kann man aber leicht (vor dem Lackieren) korrigieren.



WORKSHOP

Audi A3 8P – Heck FAQ

Probleme mit den Endschalldämpfern / Endrohren:

- Die Endrohre bei den S-line und S3- Modellen sind länger als die, der Standard- Variante. Somit wird ein neuer Endschalldämpfer benötigt, wenn die Endrohre weiterhin bündig mit dem Heckansatz abschließen sollten.
- Wird eine S3- Heckansatz auf einem Standard oder S-line A3 montiert, werden die Endrohr nicht mehr mittig in der Aussparung sitzen. Dies kann man aber relativ leicht, durch Versetzen des Endschalldämpfers, korrigieren

Übersicht

Was passt, was passt nicht?

Heck-ansätze		Stoßstangen			
		VFL Standard	VFL S-line/S3	FL Standard/S-line	FL S3
3- Tüer	VFL Standard	✓	✘	✘	✘
	VFL S-line	✘	✓	✘	✓
	VFL S3	✘	✓	✘	✓
	FL Standard	✘	✘	✓	✘
	FL S-line	✘	✘	✓	✘
	FL S3	✘	✓	✘	✓
5- Tüer	VFL Standard	✓	✓	✘	✓
	VFL S-line	✓	✓	✘	✓
	FL Standard	✘	✘	✓	✘
	FL S-line	✘	✘	✓	✘
	FL S3	✓	✓	✘	✓

✓	passt ohne Änderungen
✘	passt mit geringen Änderungen
✘	passt nicht



WORKSHOP

Audi A3 8P – Heck FAQ

Stoßstangen

3- Tüer

Vorfacelift **bis Modelljahr 2008**

Standard	ohne Einparkhilfe	8P3 807 303	230,27 €
	mit Einparkhilfe	8P3 807 303 A	230,27 €
S-line/S3	ohne Einparkhilfe	8P3 807 303 B	233,83 €
	mit Einparkhilfe	8P3 807 303 C	233,83 €

Facelift **ab Modelljahr 2009**

Standard/S-line	ohne Einparkhilfe	8P3 807 303 D	233,83 €
	mit Einparkhilfe	8P3 807 303 E	233,83 €
S3	ohne Einparkhilfe	8P3 807 303 B	233,83 €
	mit Einparkhilfe	8P3 807 303 F	273,10 €

5- Tüer (Sportback)

Vorfacelift **bis Modelljahr 2008**

Standard	ohne Einparkhilfe	8P4 807 303	242,76 €
	mit Einparkhilfe	8P4 807 303 A	242,76 €
S-line	ohne Einparkhilfe	8P4 807 303 B	233,83 €
	mit Einparkhilfe	8P4 807 303 C	233,83 €

Facelift **ab Modelljahr 2009**

Standard/S-line	ohne Einparkhilfe	8P4 807 303 D	233,83 €
	mit Einparkhilfe	8P4 807 303 E	233,83 €
S3	ohne Einparkhilfe	8P4 807 303 B	233,83 €
	mit Einparkhilfe	8P4 807 303 F	273,10 €



WORKSHOP

Audi A3 8P – Heck FAQ

Heckansätze

3- Türer

Vorfacelift bis Modelljahr 2008

Standard Einfachrohr	ohne Anhängerkupplung	8P3 807 434	80,80 €
	mit Anhängerkupplung	8P3 807 434 B	80,80 €
Standard Doppelrohr	ohne Anhängerkupplung	8P3 807 434 A	80,80 €
	mit Anhängerkupplung	8P3 807 434 C	80,80 €
S-line	ohne Anhängerkupplung	8P3 807 434 D	80,80 €
	mit Anhängerkupplung	8P3 807 434 E	80,80 €
S3	ohne Anhängerkupplung	8P3 807 434 G	99,25 €

Facelift ab Modelljahr 2009

Standard Einfachrohr	ohne Anhängerkupplung	8P0 807 434	79,97 €
	mit Anhängerkupplung	8P0 807 434 A	79,97 €
Standard Doppelrohr	ohne Anhängerkupplung	8P0 807 434 B	79,97 €
	mit Anhängerkupplung	8P0 807 434 C	79,97 €
S-line Einfachrohr	ohne Anhängerkupplung	8P0 807 434 E	80,80 €
S-line Doppelrohr	ohne Anhängerkupplung	8P0 807 434 F	80,80 €
	mit Anhängerkupplung	8P0 807 434 G	80,80 €
S3	Blende für Stoßfänger	8P3 807 521 T	80,80 €
	Blende für Abgasendrohr	8P3 807 434 J	161,25 €

5- Türer

Vorfacelift bis Modelljahr 2008

Standard Einfachrohr	ohne Anhängerkupplung	8P4 807 434	80,80 €
	mit Anhängerkupplung	8P4 807 434 B	80,80 €
Standard Doppelrohr	ohne Anhängerkupplung	8P4 807 434 A	80,80 €
	mit Anhängerkupplung	8P4 807 434 C	80,80 €
S-line	ohne Anhängerkupplung	8P4 807 434 D	80,80 €
	mit Anhängerkupplung	8P4 807 434 E	80,80 €

Facelift ab Modelljahr 2009

Standard Einfachrohr	ohne Anhängerkupplung	8P0 807 434	79,97 €
	mit Anhängerkupplung	8P0 807 434 A	79,97 €
Standard Doppelrohr	ohne Anhängerkupplung	8P0 807 434 B	79,97 €
	mit Anhängerkupplung	8P0 807 434 C	79,97 €
S-line Einfachrohr	ohne Anhängerkupplung	8P0 807 434 E	80,80 €
S-line Doppelrohr	ohne Anhängerkupplung	8P0 807 434 F	80,80 €
	mit Anhängerkupplung	8P0 807 434 G	80,80 €
S3	Blende für Stoßfänger	8P4 807 521 K	80,80 €
	Blende für Abgasendrohr	8P4 807 434 G	161,25 €



WORKSHOP

Audi A3 8P – Heck FAQ

Abdeckungen

3- Tüer

Vorfacelift bis Modelljahr 2008

Standard	Abschleppösen- Abdeckung	8P3 807 441	11,13 €
	Anhängerkupplungs- Abdeckung	8P3 807 397	22,49 €
S-line	Abschleppösen- Abdeckung	8P3 807 441 A	11,13 €
	Anhängerkupplungs- Abdeckung	8P3 807 397 A	22,49 €
S3	Abschleppösen- Abdeckung	8P3 807 441 B	14,40 €

Facelift ab Modelljahr 2009

Standard	Abschleppösen- Abdeckung	8P0 807 441 A	3,93 €
	Anhängerkupplungs- Abdeckung	8P0 807 397 A	25,58 €
S-line	Abschleppösen- Abdeckung	8P0 807 441 B	3,93 €
	Anhängerkupplungs- Abdeckung	8P0 807 397 B	26,83 €
S3	Abschleppösen- Abdeckung	8P3 807 441 D	10,00 €

5- Tüer

Vorfacelift bis Modelljahr 2008

Standard	Abschleppösen- Abdeckung	8P4 807 441	11,84 €
	Anhängerkupplungs- Abdeckung	8P4 807 397	22,49 €
S-line	Abschleppösen- Abdeckung	8P4 807 441 A	11,84 €
	Anhängerkupplungs- Abdeckung	8P4 807 397 A	22,49 €

Facelift ab Modelljahr 2009

Standard	Abschleppösen- Abdeckung	8P0 807 441 A	3,93 €
	Anhängerkupplungs- Abdeckung	8P0 807 397 A	25,58 €
S-line	Abschleppösen- Abdeckung	8P0 807 441 B	3,93 €
	Anhängerkupplungs- Abdeckung	8P0 807 397 B	26,83 €
S3	Abschleppösen- Abdeckung	8P4 807 441 C	10,00 €



WORKSHOP

Audi A3 8P – Heck FAQ

Sonstiges

Parksensor	Vorfacelift	4B0 919 275	64,50 €
	Facelift	420 919 275	62,70 €

Endschalldämpfer 1.6 mit Doppelendrohr	1K6 253 609 AL	352,24 €
--	----------------	----------

Abdeckungen für S-Line Facelift Heckansatz (ab Modelljahr 2009)

links aussen	Einfachrohr	8P0 807 819	25,58 €
links aussen	Doppelrohr	8P0 807 819 A	25,58 €
rechts aussen		8P0 807 820	25,58 €
mitte	für Anhängerkupplung	8P0 807 823	25,58 €
rechts	für Abschleppöse	8P0 807 824	25,58 €
mitte	Einfachrohr	8P0 807 833	25,58 €
mitte	Doppelrohr	8P0 807 833 A	25,58 €
links innen	Doppelrohr	8P0 807 833 B	25,58 €
rechts innen	Doppelrohr	8P0 807 834	25,58 €

Benötigte Abdeckungen für Einfachrohr ohne Anhängerkupplung:

links aussen	Einfachrohr	8P0 807 819	25,58 €
rechts aussen		8P0 807 820	25,58 €
rechts	für Abschleppöse	8P0 807 824	25,58 €
mitte	Einfachrohr	8P0 807 833	25,58 €

Benötigte Abdeckungen für Doppelrohr ohne Anhängerkupplung:

links aussen	Doppelrohr	8P0 807 819 A	25,58 €
rechts aussen		8P0 807 820	25,58 €
rechts	für Abschleppöse	8P0 807 824	25,58 €
mitte	Doppelrohr	8P0 807 833 A	25,58 €

Benötigte Abdeckungen für Doppelrohr mit Anhängerkupplung:

links aussen	Doppelrohr	8P0 807 819 A	25,58 €
rechts aussen		8P0 807 820	25,58 €
mitte	für Anhängerkupplung	8P0 807 823	25,58 €
rechts	für Abschleppöse	8P0 807 824	25,58 €
links innen	Doppelrohr	8P0 807 833 B	25,58 €
rechts innen	Doppelrohr	8P0 807 834	25,58 €

Ich muss hier mitteilen, dass ich keine Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit dieses Workshops übernehme, sowie für Schäden, die durch das Verwenden dieser Anleitung entstanden sind.

© Alle Rechte an diesem Workshop liegen bei Patrick Schmidt.